



Sanierung Steinrütiweiher

Der vor längerer Zeit angelegte Steinrütiweiher ist zunehmend verlandet und von Schilf überwachsen worden. Er konnte daher in den letzten Jahren nur mit viel Pflegeaufwand offen gehalten werden und erfüllte seine Funktion als Trittstein-Biotop nur noch bedingt.



Auf Antrag des Natur- und Vogelschutzvereins Frenkendorf hat die Gemeinde anfangs Dezember 2016 die Sanierung des Weihers an die Hand genommen. Der Weiher wird neu mit einer Folie abgedichtet, so dass die Niederschläge für den Wassernachschub genügen. Damit kann das nährstoffreiche Wasser aus dem Landwirtschaftsgebiet um den Weiher herum geleitet werden. Auch wird der Schilfbewuchs in der unmittelbaren Weiherumgebung vermindert.

Der Weiher soll gut besonnt bleiben und nur ganz wenig Pflanzenwuchs aufweisen, auch wenn das anfänglich etwas "karg" wirkt. Er kann sich so rascher erwärmen, was für die Entwicklung der Amphibien günstig ist.

Die Umgebung soll mit Ast- und Streuehaufen, Steinwällen und Sandkuhlen möglichst vielfältig gestaltet werden, damit Amphibien und andere Kleintiere einen attraktiven Lebensraum vorfinden.

6. Dezember 2016